

TECHNICKÝ LIST

MAXIPEN



NÁZEV VÝROBKU: MAXIPEN

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

MAXIPEN je bezbarvý penetrační nátěr odolný vůči tvorbě a růstu plísní na zdech v interiéru i exteriéru. Je určen jako podklad pod nátěrové hmoty Maxitherm a Maxitherm Silikon. Zpevňuje podkladovou vrstvu, zajišťuje její rovnoměrnou nasákovost, eliminuje výskyt plísní na stěnách.

POUŽITÍ VÝROBKU:

MAXIPEN je určen na savé a pórovité podklady např. cementové, vápenocementové a sádrové omítky, vysprávkové hmoty a beton v interiéru i exteriéru. Jedná se o druhou složku tříložkového sanačního systému Maxitherm. Pro dlouhodobý protiplísňový efekt na napadené povrchy naneste i ostatní složky systému: Fungistat likvidátor plísní a Maxitherm Silikon.

Není vhodný na nesavé podklady ani na stěny, do kterých vniká vlhkost z podloží z důvodu neexistující nebo nefunkční vodorovné izolace nebo z důvodu zatékání.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva	mléčně bílá, po vyschnutí bezbarvý
Složení	speciální pojiva a přísady
Sušina	min. 15%
Hustota	cca 1 050 kg/ m ³
pH	cca 7,5
Odolnost vůči plísním	Stupeň 0 – dle EN 15457

SPOTŘEBA:

Závisí na nasákovosti a struktuře podkladu.

Pro jednu vrstvu hladkého, průměrně savého podkladu je spotřeba: 1 kg/25 m², 5 kg/125 m²

ZPRACOVÁNÍ:

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Po dobu aplikace a min. 12 hod po jejím ukončení teplota podkladu a vzduchu nesmí překročit interval od +5°C do +30°C. Nezpracovávejte na přímém slunci, za deště a při relativní vzdušné vlhkosti nad 70%.

POŽADAVKY NA PODKLAD:

Podklad musí odpovídat platným normám: být suchý, pevný, nosný a dostatečně vyzrálý, zbavený všech nečistot, mastnoty, výkvětů, plísní, prachu a starých nesoudržných nátěrů.

PŘÍPRAVA VÝROBKU

Obsah před použitím důkladně promíchejte. Koncentrát ředte vodou v poměru 1:4 (1 kg koncentrátu a 4 l vody, 5 kg koncentrátu a 20 l vody).

APLIKACE:

Nanášejte rovnoměrně válečkem, malířskou štětkou, příp. stříkáním v jedné nebo více vrstvách mokré do mokrého tak, aby nátěr nestékal. Nanášejte, dokud podklad saje, ale tak, aby nevsáknutý penetrační nátěr nezůstával na povrchu. Nechte 24 hod. působit. Po 24 hodinách lze nanášet nátěry Maxitherm nebo Maxitherm Silikon.

Neaplikujte na přímém slunečním záření, za deště či silného větru.

DOBA SCHNUTÍ / VRSTVA:

4-6 hod (20°C, 65% relativní vzdušná vlhkost). Nižší teploty a vyšší relativní vlhkost dobu schnutí prodlužují.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Pracovní nářadí bezprostředně po použití umyjte vodou.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA:

Plastové obaly 1 a 5 kg.

Skladujte při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem, slunečním zářením a sálavým teplem.

V originálním uzavřeném obalu si výrobek zachovává své užité vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

BEZPEČNOST, EKOLOGIE:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci, likvidaci a ekologii naleznete v aktuálním bezpečnostním listu výrobku.